



BUREAU  
VERITAS

# Zertifikat

für

## WPT Nord GmbH

Falkensteiner Str. 2

D 24159 Kiel

Die Bureau Veritas Industry Services GmbH bestätigt, dass das die

### Verfahrensweisung für ein Blattwurzeleinsatz-Reparaturverfahren

der oben genannten

Organisation beurteilt wurde und die in den folgenden Normen und Regelwerken festgelegten Anforderungen erfüllt.

### Anwendungsbereich

---

#### 1 – Verfahrensweisung für Aluminiumring-Blattwurzel

Verfahrensweisung, Prüfung und Reparatur der Blattwurzeleinsätze

#### 2 – Schweißanweisung

Nach: DIN EN ISO 14175 II

#### 3 – Prüfanweisung Wirbelstromprüfung

Nach: DIN ISO 9712; DIN EN 13860 Teil 1 bis Teil 3; DIN EN 12084

#### 4 – Prüfanweisung Ultraschallprüfung

Nach: DIN ISO 9712; DIN EN 12668 Teil 1 bis Teil 3; DIN EN 12223; EN 2004-2 E

#### 5 – Prüfanweisung Farbeindringprüfung

Nach: DIN ISO 9712; DIN EN ISO 3452 Teil 2 bis Teil 4; DIN EN 571-1; DIN EN ISO 23277

#### 6 – Verifizierungsbericht

Verifizierungsbericht HBR.4.13.J.400010; Bureau Veritas Industry Services GmbH, vom 13.08.2013

Datum der Begutachtung vor Ort: 30.04.2013 und 12.06.2013

Zertifizierungsdatum: 19.08.2013 Gültigkeit des Zertifikates: bis 19.08.2018

Über die Gültigkeit dieses Zertifikates wird Bureau Veritas Industry Services auf Anfrage jederzeit Auskunft geben. Das Zertifikat ist nur im Zusammenhang mit dem Verifizierungsbericht HBR.4.13.J.400010 gültig.

Thorsten Wieggers  
(Technical Manager Wind Services)

Andreas Klatt  
(Geschäftsführer Bureau Veritas Industry Services GmbH)

Datum: 19.08.2013